

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone										
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Apple iPhone Firmwareversion: 2.0.2 (HFP 1.5)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: 67 88 560	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	●	○ ¹⁾	●	●	—	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
		Embedded mobile phone system with Bluetooth								
Apple iPhone 3G Firmwareversion: (HFP 1.5, PBAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: 17 88 213	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	●	○ ¹⁾	●	●	—	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
		Embedded mobile phone system with Bluetooth								
Apple iPhone 3GS Firmwareversion: 3.1.2 (HFP 1.5, PBAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: 17 88 213	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) kein "Besetzt" Signal hörbar; kein "Anruf zurückgewiesen" Signal hörbar; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 1) No busy signal hearable; No indication that the call was rejected; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Only phone memory contacts are shown; Phonebook only sorted by first name
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
		Embedded mobile phone system with Bluetooth								
Apple iPhone 4 Firmwareversion: 4.2.1 (HFP, PBAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung kann nur über die Freisprecheinrichtung getrennt werden 2) SIM Telefonbuch nicht verfügbar 1) Bluetooth connection can only be disconnected via hands free set 2) SIM phone book not available
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
		Embedded mobile phone system with Bluetooth								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone										
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
BlackBerry 8110 Firmwareversion: 2.6.0.59 (HFP 1.5)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: 67 88 559	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	—	1) schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle 1) Bad voice quality on receiver side
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
BlackBerry (RIM) Curve 8900 Firmwareversion: 4.6.1.310 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbucheinträge mit mehr als einem Eintrag werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer wird nicht automatisch aktiviert 1) SIM Phone book not available; Phone book contacts with more than one entry are not shown correctly 2) Parked call can not be activated
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated
BlackBerry (RIM) Bold 9000 Firmwareversion: 4.6.0.303 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbucheinträge mit mehr als einem Eintrag werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Only phone memory contacts are shown; Phonebook contacts with more than one entry are not shown correctly 2) Parked call can not be activated
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated
BlackBerry (RIM) Storm2 9520 Firmwareversion: 5.0.0.436 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbucheinträge werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Only phone memory contacts are shown; Phonebook contacts are not shown correctly 2) Parked call can not be activated
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone											
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note	
BlackBerry (RIM) Bold 9700 Firmwareversion: v5.0.0.351 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Only phone memory contacts are shown; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated	
		Mobile phone system with Bluetooth									
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated	
HTC Desire Firmwareversion: 2.29.405.2 (HFP, PBAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	— ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird sporadisch getrennt 2) Telefonbuch nur teilweise verfügbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) The Bluetooth link may be lost sporadically 2) Phone book is only partially available; Special character not shown correctly	
		Mobile phone system with Bluetooth									
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported								
HTC HD2 Firmwareversion: BS 5.2.21869, ROM 1.66.407.1 0		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	—	1) kein "Besetzt" Signal hörbar; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig 3) Konferenzschaltung nur eingeschränkt möglich 1) No busy signal hearable; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Special characters not shown correctly; Filter function not working correctly 3) Second call not handled correctly	
		Mobile phone system with Bluetooth									
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated	
HTC HD mini Firmwareversion: ROM 1.36.407.1 0		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	●	●	●	●	●	—		
		Mobile phone system with Bluetooth									
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	●	●	●	●	●	●	●		
Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●				

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
HTC Nexus One Firmwareversion: Android 2.2 (HFP 1.5, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) kein "Besetzt" Signal hörbar 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) No busy signal hearable 2) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
HTC Touch2 Firmwareversion: BS 61.411.25.31H, ROM 1.28.407.4 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	—	1) kein "Besetzt" Signal hörbar 2) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 3) Konferenzschaltung nur eingeschränkt möglich 1) No busy signal hearable 2) Filter function not working correctly; Special characters not shown correctly 3) Second call not handled correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly 2) Parked call can not be activated
HTC Touch Diamond 2 Firmwareversion: BS 61.44tc.25.32U, ROM 2.16.407.1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf; kein "Besetzt" Signal hörbar 2) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Fehlende Schriftzeichen 1) No automatic Bluetooth connection established during incoming call; No busy signal hearable 2) Filter function not working correctly; Missing characters
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	●	1) keine Bluetooth Verbindungsaufbau solange SIM PIN nicht eingegeben worden ist 2) Nummertyp wird teilweise falsch dargestellt; Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig 3) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) No BT while SIM-PIN is not entered at the BTP 2) number type of phonebook entries not shown correctly; Filter function not working correctly 3) Parked call can not be activated
LG new chocolate BL20 Firmwareversion: BL20 V10j (HFP 1.5, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	—	1) Probleme beim Verbindungsaufbau 2) an der Freisprecheinrichtung wird immer die volle Feldstärke angezeigt 1) Problems with outgoing and active calls 2) Hands free unit HMI show always full field strengt
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone										
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
LG new chocolate BL40 Firmwareversion: BL40_V10d_Final (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) kein "Besetzt!" Signal hörbar; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Nummertyp wird teilweise falsch dargestellt; Telefonbuch nur nach Nachnamen sortiert 1) No busy signal hearable; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Filter function not working correctly; numbertype of phonebook entrys not shown correctly; Phonebook only sorted by surname
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	●	1) keine Bluetooth Verbindungsaufbau solange SIM PIN nicht eingegeben worden ist 2) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig 3) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) No BT while SIM-PIN is not entered at the BTP 2) Filter function not working correctly 3) Parked call can not be activated
LG GD510 Firmwareversion: GD510AT_V10g (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	—	1) Anruf kann nicht über die HMI beendet werden; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Rufliste wird nicht aktualisiert 1) Outgoing call can not be canceled; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Call list "missed calls" doesn't match
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Motorola Milestone Firmwareversion: SHOLS_V2_02.36.0 (HFP, PBAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
Nokia 2330 Classic Firmwareversion: 06.46 23-03-09 RM-512 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Sortieren des SIM Telefonbuchs nicht möglich; Telefonbuch wird gemischt nach Vorname/Nachname sortiert 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Special characters not shown correctly; Sorting of SIM-card contacts not possible; Phonebook sorted mixed with first name and surname 2) Parked call can not be activated
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Sortieren des SIM Telefonbuchs nicht möglich; Telefonbuch wird gemischt nach Vorname/Nachname sortiert 1) Special characters not shown correctly; Sorting of SIM-card contacts not possible; Phonebook sorted mixed with first name and surname

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Nokia 2600 Classic Firmwareversion: 05.61 18-04-08 RM-340 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	○ ³⁾	—	1) Bluetooth Gerätenamen werden nicht übertragen 2) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 3) abweisen eines Anrufers über die Freisprecheinrichtung nicht möglich 1) The Bluetooth device name is not transmitted correctly 2) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 3) Reject an incoming call via the HMI is not possible
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	○ ³⁾	●	1) Bluetooth Gerätenamen werden nicht übertragen 2) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 3) abweisen eines Anrufers über die Freisprecheinrichtung nicht möglich 1) The Bluetooth device name is not transmitted correctly 2) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 3) Reject an incoming call via the HMI is not possible
Nokia 2690 Firmwareversion: 10.10 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 2720 Firmwareversion: V09.55 (HFP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 3110 Classic Firmwareversion: 05.50 14-08-07 RM-237 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	○ ²⁾	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) eingehender Anruf kann nicht entgegengenommen werden wenn ein anderes Gespräch geparkt ist 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Not possible to accept incoming call when another call is parked
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	○ ²⁾	●	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) eingehender Anruf kann nicht entgegengenommen werden wenn ein anderes Gespräch geparkt ist 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Not possible to accept incoming call when another call is parked

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Nokia 3120 Classic Firmwareversion: 09.41 R364 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly 2) Special characters not shown correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly 2) Special characters not shown correctly
Nokia 3250 Firmwareversion: 04.14 11-10-06 RM-38 (HFP 1.0, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	—	—	—	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	1) Nur das SIM Telefonbuch wird angezeigt 1) Only SIM-card contacts are shown
Nokia 3720 classic Firmwareversion: 10.16 (HFP, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 5310 XpressMusic Firmwareversion: 05.81 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	○ ³⁾	●	●	●	—	1) Bluetooth Gerätenamen werden nicht übertragen 2) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 3) Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt; Suche in SIM Kontakten nicht möglich; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) The Bluetooth device name is not transmitted correctly 2) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 3) Caller ID not displayed correctly; Searching in SIM-card contacts not possible; Special characters not shown correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	○ ³⁾	●	●	●	●	1) Bluetooth Gerätenamen werden nicht übertragen 2) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 3) Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt; Suche in SIM Kontakten nicht möglich; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) The Bluetooth device name is not transmitted correctly 2) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 3) Caller ID not displayed correctly; Searching in SIM-card contacts not possible; Special characters not shown correctly

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone										
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Nokia 5530 XpressMusic Firmwareversion: 11.0.054 (HFP 1.5, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia 6110 Firmwareversion: 03.51 23-05-07 RM-122 (HFP 1.5, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	—	—	●	—	—	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf 2) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle 1) No automatic Bluetooth connection established during incoming call 2) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; Bad voice quality on receiver side
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested							
Nokia 6120 Classic Firmwareversion: 06.51 04-02-09 RM-243 (HFP 1.5, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	—	—	●	●	—	
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	—	—	●	●	●	
Nokia 6151 Firmwareversion: 04.10 21-12-06 RM-200 (HFP 1.5, SAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: 17 88 261	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	—	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	—	●	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Nokia 6220 Classic Firmwareversion: 03.06 31-05-08 RM-328 (HFP 1.5, SAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: 17 88 214	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 2) Only phone memory contacts are shown
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	
Nokia 6288 Firmwareversion: 06.43 30-03-07 RM-78 (HFP 1.5, SAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: 67 88 555	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	—	—	
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	—	●	
Nokia 6500c Firmwareversion: 05.81 (HFP 1.5, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Suche in SIM Kontakten nicht möglich; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Searching in SIM-card contacts not possible; Special characters not shown correctly
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	nicht getestet not tested	●	●	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Suche in SIM Kontakten nicht möglich; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Searching in SIM-card contacts not possible; Special characters not shown correctly
Nokia 6700 classic Firmwareversion: - (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	—	1) Keine Sprachübertragung falls das Telefon während eines Gesprächs verbunden wird 1) No audio stream if phone is connected during active call
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Nokia 6760 slide Firmwareversion: 21.005 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia E51 Firmwareversion: 400.34.011 (HFP 1.5, SAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: 17 88 262	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden 2) Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; The Bluetooth link may be lost sporadically 2) When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	●	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden 2) Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; The Bluetooth link may be lost sporadically 2) When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted
Nokia E52 Firmwareversion: (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	—	1) Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung 2) SIM Telefonbuch nicht verfügbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) hands free unit is muted when audio level of the phone set to 0 2) SIM phonebook is not available; Special characters not shown correctly
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	1) Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung 2) SIM Telefonbuch nicht verfügbar 1) hands free unit is muted when audio level of the phone set to 0 2) SIM phonebook is not available
Nokia E63 Firmwareversion: 400.21.013 RM-437 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	1) Internes Telefonbuch nur verfügbar wenn SIM Telefonbuch Einträge enthält; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Fehlende Schriftzeichen 2) geparkter Anrufer wird nicht automatisch aktiviert 1) Memory phonebook is available when SIM-card phonebook is not empty; Phonebook only sorted by first name; Missing characters 2) Parked call not activated automatically
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	1) Internes Telefonbuch nur verfügbar wenn SIM Telefonbuch Einträge enthält; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 2) geparkter Anrufer wird nicht automatisch aktiviert 1) Memory phonebook is available when SIM-card phonebook is not empty; Phonebook only sorted by first name 2) Parked call not activated automatically

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Nokia E65 Firmwareversion: 3.0633.69.00 06-02-08 RM-208 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	—	—	—	—	—	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested							
Nokia E71 Firmwareversion: 300.21.012 RM-346 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Telefonbücher mit mehr als 142 Einträge können nicht angezeigt werden; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Display of phonebooks with more than 142 entries not possible; Phonebook only sorted by first name 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Nur das SIM Telefonbuch wird angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Only SIM-card contacts are shown 2) Parked call can not be activated
Nokia E72 Firmwareversion: 31.023 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	1) SIM Telefonbuch nicht verfügbar 1) SIM phonebook is not available
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia N70 Firmwareversion: 5.0609.2.0.1 01-03-06 RM-84 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	—	—	○ ³⁾	—	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt 3) Betreiberkennung wird nicht angezeigt; and der Freisprecheinrichtung HMI wird immer die volle Feldstärke angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Caller ID not displayed correctly 3) Hands free unit doesn't show the network operator; Hands free unit HMI show allways full field strengt
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Nokia N73 Firmwareversion: 3.0638.0.0.1 30-10-2006 RM-133 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	—	—	○ ³⁾	—	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt 3) Betreiberkennung wird nicht angezeigt; and der Freisprecheinrichtung HMI wird immer die volle Feldstärke angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Caller ID not displayed correctly 3) Hands free unit doesn't show the network operator; Hands free unit HMI show allways full field strengt
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested							
Nokia N78 Firmwareversion: 12.046.051.1 25-06-2008 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Bluetooth Gerätenamen wird nicht übertragen 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 3) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; The Bluetooth device name is not transmitted correctly 2) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested							
Nokia N8 Firmwareversion: 011_012 (HFP, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	—	1) SIM Telefonbuch nicht verfügbar 2) Signalstärke des Telefons wird nicht angezeigt 1) SIM phonebook is not available 2) Field strength is not shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia N82 Firmwareversion: 20.0.062 28-02-08 RM-313 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	—	—	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Nokia N86 Firmwareversion: 11043 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Telefonbuch wird nicht richtig sortiert, wenn Einträge nicht den Vor- und Nachnamen enthalten; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Special characters not shown correctly; Phonebook not sorted correctly, if entry does not contain first name or surname; Phonebook only sorted by first name 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Telefonbuch wird nicht richtig sortiert, wenn Einträge nicht den Vor- und Nachnamen enthalten; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Special characters not shown correctly; Phonebook not sorted correctly, if entry does not contain first name or surname; Phonebook only sorted by first name 2) Parked call can not be activated
Nokia N97 Firmwareversion: 22.0.110 (HFP, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	1) SIM Telefonbuch nicht verfügbar 1) SIM phonebook is not available
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Nokia X3 Firmwareversion: V08.54 (HFP, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird unterbrochen sobald in den privaten Modus geschaltet wird 1) Switching from hands-free to private mode will disconnect the BT-connection
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	
Palm Pre Firmwareversion: 1.4.5 (HFP, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Samsung B2100 Firmwareversion: B2100XXID2 (HFP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	—	●	●	○ ¹⁾	—	1) Ausgehender Anruf kann nur übers Telefon beendet werden 2) Telefonbuch nur teilweise verfügbar; Nummertyp wird nicht korrekt angezeigt 1) Outgoing call can only be canceled by phone 2) Phone book is only partially available; Types of phone book entries not correct
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	1) Internes Telefonbuch nicht verfügbar 1) Memory phone book not available
Samsung B3210 Firmwareversion: B321MXXJA2 (HFP 1.5, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	—	1) Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 1) Sound level change at the phone is changing the volume of the hands free set
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
Samsung B3410 Firmwareversion: B3410XXJC3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Ausgehender Anruf kann nur übers Telefon beendet werden 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Outgoing call can only be canceled by phone 2) Special characters not shown correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	1) Authentifizierung mit Freisprecheinrichtung schlägt fehl 1) Authentication via HFS fails
Samsung B7330 OmniaPro Firmwareversion: B7330XXIL2 (HFP, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	●	●	1) Bluetooth Verbindungsaufbau scheitert, wenn die SIM-Pin nicht über das Telefon eingegeben wird 1) BT connection will always fail, once you have tried a BT connection without entering the SIM-PIN at phone

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone										
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Samsung B7350 Firmwareversion: B7350XXJ15 (HFP, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	●	●	●	●	○ ¹⁾	—	1) Ausgehender Anruf kann nur über das Telefon beendet werden 1) Outgoing call can only be canceled by phone
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	●	●	●	●	●	●	●	
Samsung B7610 OmniaPro Firmwareversion: B7610NXXIK5 (HFP, PBAP, SAP)		Embedded mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	●	●	●	●	●	—	
		Mobile phone system with Bluetooth								
Samsung B7610 OmniaPro Firmwareversion: B7610NXXIK5 (HFP, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	1) SIM Telefonbucheinträge werden doppelt angezeigt 1) SIM phone book entrys shown twice
		Embedded mobile phone system with Bluetooth								
Samsung C3050 Firmwareversion: C3050XXJ12 (HFP, PBAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	○ ¹⁾	●	●	●	○ ²⁾	●	—	1) keine Audioübertragung, wenn Telefon während eines aktive Gesprächs verbunden wird 2) Signalstärke wird nicht aktualisiert wenn die Tastensperre am Telefon aktiv ist 1) No audio stream if phone is connected during active call 2) No field strength update when key lock on phone is active
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
Samsung C3050 Firmwareversion: C3050XXJ12 (HFP, PBAP)		Embedded mobile phone system with Bluetooth								
Samsung i9000 Galaxy S Firmwareversion: I9000XXJPP (HFP, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	●	●	●	●	●	—	
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	○ ¹⁾	●	●	●	●	●	●	1) Bluetooth Verbindung wird sporadisch getrennt, Nach dem Empfang einer SMS wird die BT-Verbindung unterbrochen 1) The Bluetooth link may be lost sporadically, After SMS is received BT connection will disconnected
Samsung i9000 Galaxy S Firmwareversion: I9000XXJPP (HFP, PBAP, SAP)		Embedded mobile phone system with Bluetooth								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone										
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Samsung S3650 Corby Firmwareversion: SW S3650XXI13 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth		●	—	—	—	—	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth		●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated
Samsung S5230 Star Firmwareversion: S5230XPJ11 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth		●	—	—	—	—	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth		●	●	●	●	●	○ ¹⁾	●	1) Betreiberkennung wird nicht angezeigt 1) Network operator is not shown
Samsung S7070 Firmwareversion: SW S7070XXJC1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth		●	—	—	—	●	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth		●	●	●	●	●	●	●	
Samsung S8500 Wave Firmwareversion: SW S8500XXJH3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth		●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth		○ ¹⁾	●	●	●	●	●	●	1) kein automatischer BT-Verbindungs Aufbau 1) No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
Samsung SGH-i200 Firmwareversion: i200.007 (HFP 1.5)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	○ ²⁾	—	—	●	—	—	1) Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden 2) Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 1) The Bluetooth link may be lost sporadically 2) Caller ID not displayed correctly; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
Samsung SGH-F480i Firmwareversion: IF8 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) kein "Besetzt" Signal hörbar 2) Nur das SIM Telefonbuch wird angezeigt; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) No busy signal hearable 2) Only SIM-card contacts are shown; Special characters not shown correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	1) Nur das SIM Telefonbuch wird angezeigt 1) Only SIM-card contacts are shown
Samsung OMNIA 2 i 8000 Firmwareversion: I8000XXII6 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ²⁾	●	●	●	●	1) Telefonbuch wird nicht richtig sortiert; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 1) Phonebook not sorted correctly; Phonebook only sorted by first name
SonyEricsson Aino Firmwareversion: R7BA084 (HFP 1.5, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
SonyEricsson C510 Firmwareversion: R1HA035 (HFP 1.5, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Phone book only sorted by first name 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson C702 Firmwareversion: 1204-9289 R3DA029 080913 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson C902 Firmwareversion: 1204-1731 R3CA038 080721 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	●	—	1) Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde. 1) Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson Elm Firmwareversion: R7BA076 (HFP 1.5, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone										
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
SonyEricsson G502 Firmwareversion: G502 ADRIATIC CDF1201-0083 (HFP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	●	●	●	●	●	—	
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
		Embedded mobile phone system with Bluetooth								
SonyEricsson G700 Firmwareversion: G700 DPY Generic World1 (HFP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	●	●	●	●	●	—	
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
		Embedded mobile phone system with Bluetooth								
SonyEricsson G900 Firmwareversion: R9L004 (HFP 1.5, PBAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	●	●	○ ¹⁾	●	●	○ ²⁾	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbuch nur nach Nachnamen sortiert; Telefonbuch wird nicht richtig sortiert, wenn Einträge nicht den Vor- und Nachnamen enthalten 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Only phone memory contacts are shown; Phonebook only sorted by surname; Phonebook not sorted correctly, if entry does not contain first name or surname 2) Parked call can not be activated
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
		Embedded mobile phone system with Bluetooth								
SonyEricsson K610i Firmwareversion: CXC1250374 R1ED001 060831 (HFP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: 67 88 539	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	—	—	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range 2) Only phone memory contacts are shown
		Mobile phone system with Bluetooth								
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
		Embedded mobile phone system with Bluetooth								

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
SonyEricsson K630i Firmwareversion: R7A011 prgCXC12-5782_EU_4_N (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson K660i Firmwareversion: 1204-9286 R1FA030 080504 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	●	—	1) Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde 1) Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson K770i Firmwareversion: 1201-7587 R8AA018 070817 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	●	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson K810i Firmwareversion: CXC1250811 R6BC002 070607 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	—	—	1) Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection 2) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
SonyEricsson K850i Firmwareversion: K850 CDF1202-6075 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	●	●	●	●	—	1) Umschalten auf den privaten Modus nicht möglich 1) Switch phone to private mode not possible
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson P1i Firmwareversion: CXC162037 R9k009 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	—	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson Satio Firmwareversion: R2AK006 (HFP, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) SIM Telefonbuch ist nicht verfügbar 1) Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2)SIM card phone book is not available
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson T715 Firmwareversion: R1HA035 (HFP, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
SonyEricsson Vivaz Firmwareversion: R2CA024 (HFP, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ ¹⁾	○ ²⁾	●	●	●	—	1) Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson W205 Firmwareversion: R1CA001 (HFP, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	—	—	○ ¹⁾	●	—	1) Feldstärke wird nicht angezeigt 1) Field strength is not shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson W302 Firmwareversion: R1AA030 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	○ ¹⁾	●	—	—	1) Fehlende Einträge in der Anrufliste 1) Missing entrys in call list
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson W580i Firmwareversion: CXC1123362 R8BE001 080115 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	—	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
SonyEricsson W595 Firmwareversion: R3DA024 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson W880i Firmwareversion: CXC1250640 R8BE001 080115 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ ¹⁾	●	●	—	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson W890i Firmwareversion: 1200-9164 R1FA035 080527 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson W902 Firmwareversion: R3DA026 (HFP 1.5, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	○ ²⁾	●	●	○ ³⁾	—	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 2) Telefonbuch wird nicht richtig sortiert, wenn keine SIM Kontakte enthalten sind 3) geparkter Anrufer wird nicht automatisch aktiviert 1) No automatic Bluetooth connection established 2) Phonebook not sorted correctly, if there are no SIM-card contacts 3) Parked call not activated automatically
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
SonyEricsson W910i Firmwareversion: 1200-9123 R1FA035 080527 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson W980 Firmwareversion: R3CA033 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson W995 Firmwareversion: R1HA035 (HFP, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	○ ¹⁾	●	—	1) Betreiberkennung wird immer angezeigt, auch wenn keine Verbindung besteht 1) In case of lost connection the network provider is still shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson X1 Firmwareversion: R1AA017 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modelljahr 2009), Astra J (ab Modelljahr 2010) und Meriva (ab Modelljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone										
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
SonyEricsson Xperia X2 Firmwareversion: R3AA035 (HFP, PBAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	—	—	●	●	—	
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson Z555i Firmwareversion: Z555 EUROPE 5 CDFCDA102568/14 (HFP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
SonyEricsson Z710i Firmwareversion: R1EA022 (HFP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ ¹⁾	●	●	●	●	●	—	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 1) No automatic Bluetooth connection established during active call
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							